

Spett.le

ECOISOLA SPA

VIA CARSO, 73

24040 MADONE BG

ITALIA

Preventivo

N° PS/202300324	Data 15/11/2023	Pagina 1 / 1	Cliente 00278	Partita IVA IT02371570165			
Vs. Rif. RIPARAZIONE INVERTER GUASTO	Ns. Ref. LORENZO CAVALLI	Cod. Fisc. 02371570165					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconti	Importo	C.IVA
156	RIPARAZIONE INVERTER GUASTO VIA SAN FERMO A seguito del sopralluogo effettuato esponiamo la nostra miglior offerta per la sostituzione della componentistica rilevata guasta e il ripristino dell'inverter Solarmax 100TS. L'offerta risulta comprensiva di: - Intervento tecnico solarmax; - Sostituzione PCB/SU100 - Manodopera tecnici ING; - Spostamento; - Verifica stringhe di entrambi i campi. LE PARTI DI RICAMBIO SONO GARANTITE PER UN ANNO Se durante l'intervento verranno rilevate significative differenze verrà quantificato il costo aggiuntivo e richiesta la validazione prima di procedere.	n	1,00	2.300,00		2.300,00	022

Modalita pagamento BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA	IBAN IT28T030691110010000015163
Banca INTESA SANPAOLO SPA - BERGAMO	ABI 03069 CAB 11100

Per accettazione
15 NOV 2023

ECOISOLA S.r.l.
 24040 MADONE (BG)
 Via Carso, 73
 Tel. 035.991271 - Fax 035.4943437
 Cod. Fisc. e P. IVA 02371570165

Totale imp.	2.300,00
-------------	----------

IVA ESCLUSA