



Spett.

ECOISOLA

Via Carso, 73

Madone (Bg)

Data **BONATE SOTTO, 21/11/2023**

Ns/Rif **1292PR01-0**

Oggetto : RIPARAZIONE MONOSPLIT UFFICIO DIREZIONE PRESSO VS STABILE A MADONE

In seguito a Ns intervento per la verifica del monosplit nell'ufficio direzionale si riscontra problematica sulla scheda unità esterna.

Il costo per la sostituzione della scheda da parte del centro autorizzato è di :

TOTALE € 750,00

Validità offerta: 30 gg. Dalla presente

Esclusioni:

- Iva e quanto altro non espressamente indicato in offerta

Mentre ci dichiariamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento che Vi dovesse necessitare, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Per accettazione

ECOISOLA S.r.l.

24040 MADONE (BG)

Via Carso, 73

Tel. 035.991271 - Fax 035.4943437

Cod. Fisc. e P. IVA 02371570165

IDROCLIMA CRD S.R.L.
Via 1° Maggio 18 - 24040 BONATE SOTTO (BG)
P. IVA C.F. S.L. BG 04357580168
REA BG 456673 / Tel. 035/99023

22 NOV 2023