

Conferma Ordine Cliente

Spett. Cliente

04000759

ECOISOLA SRL

VIA CARSO 73
24040 MADONE
Destinazione merce

BG

IDEM

Numero **25/01664** Del **21/10/2025** Pagina **1 di 1**

Condizione pagamento **BON.BANC. 60 gg FM**

Banca d'appoggio

Data consegna prev.
21/10/2025

Annotazioni

Telefono

035/991271

Fax

035/4943437

Fine lavori
21/10/2025

Resa

Partita IVA cliente

02371570165

Codice fiscale cliente

02371570165

Vs. Ord.

Vostro Riferimento

Email

ecoisola@ecoisola.it

Nostro Riferimento

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Val. Unit.	% Sc.	Imponibile	IVA
AZZ002MNSPC AZZ001KM000	CMM 25/01679						
	INTERVENTO ESTERNO PRESSO ALMENNO SAN SALVATORE						
	RIP. COMPATTATORE "CARNOVALI" MATR. 2262/17 - Rif. ECOSEIB						
	RICERCA GUASTO						
	RILEVATO FINECORSO MANOMESSI						
	RILEVATO PROBLEMI SULLE SICUREZZA						
	RILEVATO ELEMENTO DI CONTATTO DIFETTOSO						
	INTERVENTO DI SOLA VERIFICA GUASTO - NESSUNA SOSTITUZIONE EFFETTUATA						
	MANODOPERA/RIPARAZIONI	ore	3,00	44,00		132,00	0022
	USCITA ESTERNA KILOMETRI	KM	56,00	0,85		47,60	0022

Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione imballo	Altre spese	Totale ordine
--	--	--	--	
Totale Netto + Servizi	Ulteriori sconti	Totale imponibile	Totale imposta	
179,60	--	179,60	39,51	219,11
Mezzo spedizione				

CONFERMA D'ORDINE CLIENTE

data, timbro e firma del Cliente